

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управления МЧС России по Челябинской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11  
(место принятия решения)

### Предписание № 675

#### об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Частному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа  
Максимовой Улыбка»

Во исполнение решения заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителем главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленцем Евгением Владимировичем № 675 от 22 июля 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Романом Сергеевичем в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Частным общеобразовательным учреждением «Основной общеобразовательной школой Максимовой «Улыбка» по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 16.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены   | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
|       | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   |
| 1.    | Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (Фактически инструкция не переработано согласно XVIII разделана Правил противопожарного режима в РФ) | ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года; | 01.08.2022   |  |
| 2.    | Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения   | ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-   | 01.08.2022   |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
| 3. | <p>пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения отсутствует, журнал эксплуатации средств противопожарной защиты отсутствует)</p> <p>Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (книгохранилище библиотеки. расчет не предоставлен)</p> | <p>ной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года;</p> <p>ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года;</p> | 01.08.2022 |  |
| 4. | <p>Заполнение проема (дверь) в противопожарной перегородке 1-го типа, книгохранилище в библиотеке не выполнена противопожарным 2-типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30 (фактически установлена деревянная дверь, не имеющая каких-либо обозначений указывающих о пределе огнестойкости, сертификат на дверь не предоставлен).</p>   | <p>ст. 4, ст. 6, ч. 2, ч. 3, ст. 88, таб. 23, таб. 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.</p>                                      | 01.08.2022 |  |
| 5. | <p>Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их</p>   | <p>ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года;</p>  | 01.08.2022 |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    | обслуживания на видном месте. (кабинет технологии № 21 библиотеки. расчет не предоставлен)  |   |            |  |
| 6. | Заполнение проема (дверь) в противопожарной перегородке 1-го типа, кабинета технологии № 21 не выполнена противопожарным 2-типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30 (фактически установлена деревянная дверь, не имеющая каких-либо обозначений указывающих о пределе огнестойкости, сертификат на дверь не предоставлен). | ст. 4, ст. 6, ч. 2, ч. 3, ст. 88, таб. 23, таб. 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. | 01.08.2022 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ш. Копейское, д. 35, кабинет 311, в срок до 01.08.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору

(должность государственного инспектора)

Шевченко Р.С.

(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

*Маш*

(подпись)

*Директор*

(должность)

*Максимово. П.С.*

(фамилия, инициалы)

« 09 » 08 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.